



Qualité des baignades

ARS GUYANE

COMMUNE : **MONTSINERY-TONNEGRANDE**

PLAGE : **CRIQUE PATATE**

Contrôle réalisé le : **04 janvier 2017 à 09h05**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Transparence * (mètres) : **Normale**

Météo du jour : **nuageux**

Fréquentation : **faible**

(* Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Entérocoques /100ml (MP) **30**
Escherichia coli / 100ml (MP) **534**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
E.Coli	100	1800
STRF	100	660

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

AQUA DI MEDIA QUALITA

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AVERAGE-QUALITY WATER

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS

L'ingénieur du Génie Sanitaire
Responsable du SODMPSE

Agnès ALEXANDRE-BIRD

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE