



Qualité des baignades

ARS GUYANE

COMMUNE : **MONTSINERY-TONNEGRANDE**

PLAGE : **CRIQUE PATATE**

Contrôle réalisé le : **05 octobre 2016 à 11h50**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Transparence * (mètres) : **Normale**

Météo du jour : **soleil**

Fréquentation : **nulle**

Objets Flottants : **absence**

(* Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Entérocoques /100ml (MP) **<15**

Escherichia coli / 100ml (MP) **77**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
E.Coli	100	1800
STRF	100	660

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT


AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BOA QUALIDADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE


A. ALEXANDRE-BIRD

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE